

聯絡人：柯慧佳

頁次(1/1)

Member of SGS Group

飲用水樣品檢測報告

委託單位：法務部矯正署金門監獄

業 別：＊

樣品特性：水樣(飲用水)

樣品編號： NAD25800117002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司
(許可證字號：環境部國環檢證字第105號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣地點：金門縣金湖鎮復興路1之5號

檢測目的：自行評估

採樣時間：114年08月12日09時44分

至：114年08月12日09時48分

收樣時間：114年08月12日16時30分

報告日期：114年08月19日

報告編號： NAD25800117002

聯絡人：柯慧佳

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：高孔環(IGI-01)/黃毓萱(IGI-22)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，

以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人：曾偉明

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
高雄分公司環境實驗室-高雄
負責人：曾偉明
檢驗室主管：劉士萍



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

水質檢驗室清水水質檢驗報告

114 年 08 月

受驗單位	檢 測 項 目													
場站	*自由餘氯	*pH	溫 度	*濁度	*色度	*總溶解固體	*總硬度	*總菌落數	*大腸桿菌群	*總有機碳	硝酸鹽氮	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	—	10	0.1	0.1	
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
莒光水塔	0.37	7.3	30.4	0.10	<5	173	44.0	<1	<1	1.5	1.83	0.01	0.05	
舊金城水塔	0.48	7.7	30.6	0.10	<5	174	52.6	<1	<1	1.3	1.82	0.01	0.06	
珠浦西路 50 巷 9 弄 2 號	0.41	7.8	29.8	0.10	<5	175	32.5	<1	<1	1.3	1.82	0.01	0.03	
金城水塔	0.38	7.7	30.4	0.10	<5	157	30.8	<1	<1	1.2	1.83	ND	0.03	
西浦頭水塔	0.40	7.4	30.9	0.10	<5	161	68.2	<1	<1	1.1	1.82	0.01	0.03	
昔果山水塔	0.70	7.6	31.0	0.10	<5	155	66.6	<1	<1	1.3	1.81	ND	0.06	
紅山淨水場	0.64	8.2	30.2	0.10	<5	132	54.0	1	<1	1.2	1.87	0.01	0.01	
龍蟠山水塔	0.40	7.5	28.5	0.05	<5	117	61.5	<1	<1	1.2	1.88	0.01	0.01	
后頭供水站	—	7.8	28.1	0.05	<5	14.0	11.6	<1	<1	<1	ND	0.01	0.01	
擎天水塔	0.52	7.2	29.4	0.20	<5	133	50.8	<1	<1	1.4	1.85	0.01	0.01	
洋山淨水場	0.41	7.2	29.8	0.10	<5	121	63.9	<1	<1	1.2	1.90	0.01	0.01	
榮湖淨水場	0.62	7.4	29.9	0.10	<5	187	69.4	2	<1	1.3	1.90	0.01	0.01	
述美國小	0.57	7.6	29.3	0.10	<5	121	78.8	<1	<1	1.2	1.85	ND	0.01	
美人山水塔	0.63	7.7	28.1	0.10	<5	113	61.1	<1	<1	1.2	1.84	ND	0.01	
海水淡化廠	0.46	8.0	27.3	0.05	<5	355	78.0	<1	<1	<1	ND	0.01	0.01	
太湖淨水場	0.50	7.9	30.7	0.10	<5	148	66.2	1	<1	<1	1.26	0.01	0.01	
陽明水塔	0.41	8.0	30.0	0.15	<5	164	72.9	28	<1	<1	1.21	0.01	0.02	
備 註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 採樣日期：114 年 08 月 04.05.06.11 日。 3. *為認證核可檢項。													